





Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

T O L E D O

ПРИБОРЫ ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ

МОДЕЛИ TSM 1000 И TSM 2000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

И

ЭТАЛОНИРОВАНИЕ

TOLEDO - WERK G.M.B.H

5 KÖLN 41 STOLBERGER STR. 7 - 11

Предприятие электрической компании RELIANCE

6.1309-001740



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист No.	1	Содержание
Лист No. 2 -	3	I. Программирование и эталонирование
Лист No. 4		II. Функции клавишей для программирования
Лист No. 5 - 7		III. Систематика уровней программирования
Лист No. 8 -14		IV. Программирование параметров
Лист No.14-18		V. Эталонирование весов
Лист No.19-20		VI. Установка количества бодов последовательного входа/выхода
Лист No. 21		VII. Окончание программирования и эталонирования
Лист No.22-23		VIII. Таблица ошибок
Лист No.24-25		IX. Приложение /T0 и T1 для стандартных подстанций/
Лист No.26-38		Аналоговая/цифровая плата TMC 1501 /1 интегрирующий конденсатор/
Лист No.39-54		Аналоговая/цифровая плата TMC 1502 /2 интегрирующих конденсатора/
Лист No. 55		Инструкция по программированию и эталонированию /Протокол/

Е 2309 - 002740 Лист. No. 1 от 55


ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭТАЛОНИРОВАНИЕ

модели TMC 1000/2000

I. ПОДГОТОВКА К ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ЭТАЛОНИРОВАНИЮ:

- Ослабление 4-х крепежных винтов на задней панели

Крепежные винты



- Отвести заднюю панель и установить выключатель SW1 на плате ADP /ADP = автоматическая обработка данных/ в положение "PROG". Верхняя сторона выключателя в этом положении остается в нажатом состоянии.

SW1




Программный выключатель в положении "PROG"

SW1



Программный выключатель в положении "ON"



Плата ADP

II. ФУНКЦИИ КЛАВИШЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



1. Переключение уровней программирования
А / В и С
2. Подтверждение установленных параметров



Переключение параметров в соответствующей
таблице параметров



Возврат из шагов программирования или уравни-
новешивания *PSL PO* шаг.



Одинаковая функция при 4-х клавишной клавиату-
ре




Квитирующая кнопка для индикации ошибок
/например, *Err 05* /



Квитирующая кнопка для индикации ошибок
/при 4-х клавишной клавиатуре/

16-ти и 20-ти клавишная клавиатура



4-х клавиш- ная клавиатура



do-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА
Контракт № 19-05/26618-117
Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

III. СИСТЕМАТИКА УРОВНЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

A. Главный уровень

PSL /ПРОГРАММА SELECT/

Переключение с помощью клавиши 

PSL A1 Аналоговый участок 1

PSL A2 Аналоговый участок 2
/если предусмотрен/

PSL b1 Количество бодов Выход 1
/по желанию/

PSL b2 Количество бодов Выход 2
/по желанию/

PSL P0 Без записи новых параметров в
память

PSL P1 Запись новых параметров в память,
но без защиты в случае исчезно-
вения напряжения сети

PSL P5 Запись новых параметров в память с
защитой в случае исчезновения напря-
жения сети

Б/ Нижний уровень от PSL A1 или PSL A2

Переключение с помощью клавиши 

1SEL P Установка параметров аналоговый участок 1

2SEL P Установка параметров аналоговый участок 2

1SEL C Эталонирование аналоговый участок 1

2SEL C Эталонирование аналоговый участок 2



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

III. СИСТЕМАТИКА УРОВНЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

А. Г л а в н ы й у р о в е н ь

PSL /ПРОГРАММА SELECT/

Переключение с помощью клавиши



PSL A1 Аналоговый участок 1

PSL A2 Аналоговый участок 2
/если предусмотрен/

PSL b1 Количество бодов Выход 1
/по желанию/

PSL b2 Количество бодов Выход 2
/по желанию/

PSL PD Без записи новых параметров в
память

PSL P1 Запись новых параметров в память,
но без защиты в случае исчезно-
вения напряжения сети

PSL PS Запись новых параметров в память с
защитой в случае исчезновения напря-
жения сети

Б/ Нижний уровень от *PSL A1* или *PSL A2*

Переключение с помощью клавиши



1SEL P Установка параметров аналоговый участок 1

2SEL P Установка параметров аналоговый участок 2

1SEL C Эталонирование аналоговый участок 1

2SEL C Эталонирование аналоговый участок 2

В/ Нижний уровень

Повторное нажатие на клавишу



1P 1

Первый параметр аналоговый участок 1

2P 1

Первый параметр аналоговый участок 2

до

1P 7

Седьмого параметра аналоговый участок 1

2P 7

Седьмого параметра аналоговый участок 2

1C 1

Шаг эталонирования 1, аналоговый участок 1

2C 1

Шаг эталонирования 2, аналоговый участок 2

до

1C 3

Шаг эталонирования 3, аналоговый участок 1

2C 3

Шаг эталонирования 3, аналоговый участок 2

1E 0

Ввод времени аналогового преобразователя

1E 1

Аналоговый участок 1

2E 0

Ввод времени аналогового преобразователя

2E 1

Аналоговый участок 2



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

1CAL Уравновешивание предварительного и
окончательного груза аналоговый участок 1



2CAL Уравновешивание предварительного и
окончательного груза аналоговый участок 2

1bг Установка количества бодов выход 1

2bг Установка количества бодов выход 2

IV. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ


После включения напряжения в сети на главном индикаторе сначала показываются средние сегментные штрихи и потом слово "SCALE".



Теперь нажимается кнопка индикация:



; показывается



/А Главный уровень /програм-
ма SELECT/
Аналоговый участок 1

После нажатия клавиши



достигается уровень В,

причем индикация показывается
с помощью клавиши



Повторное нажатие на клавишу



приводит самый нижний

уровень С с индикацией параметра

15 /аналоговый участок

Теперь с помощью клавиши



устанавливается

желаемый в данном случае параметр.



Toledo-Werk
G.m.b.H.


МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

ПАРАМЕТР 1 : Количество шагов цифр



Аналоговый участок "выкл"

1P1 10 ±	1000 шагов цифр
1P1 12 ±	1200 шагов цифр
<u>1P1 15 ±</u>	<u>1500 шагов цифр</u>
1P1 20 ±	2000 шагов цифр
1P1 25 ±	2500 шагов цифр
1P1 30 ±	3000 шагов цифр
1P1 40 ±	4000 шагов цифр
1P1 50 ±	5000 шагов цифр
1P1 60 ±	6000 шагов цифр
1P1 80 ±	8000 шагов цифр
1P1 10 ±	10000 шагов цифр

Стандартное исполнение прибора ТСМ 1050/1020 обеспечивает программирование до 10 000 цифр

1P1 12 ±	12000 шагов цифр
1P1 15 ±	15000 шагов цифр
1P1 20 ±	20000 шагов цифр

Подтверждение с помощью клавиши



одновременное переключение

Е 2309 - 002740 Лист No. 9 от 55


на следующий параметр **1P2** . Установка зна-

чения параметра с помощью клавиши



П А Р А М Е Т Р 2 : Величина шага цифр

Таблица величины шага цифр начинается с индикации:



△ Шаг цифр x 1

1P2 2

△ Шаг цифр x 2

1P2 5

△ Шаг цифр x 5

Для достижения x10-группы значение **1P2 5**
еще раз подтверждается посредством клавиши



1P2 10 △ Шаг цифр x 10

1P2 20 △ Шаг цифр x 20

1P2 50 △ Шаг цифр x 50

/для неизменяемого 0 в самой маленькой декаде индикации/

Подтверждение с помощью клавиши



одновременное переключение на следующий параметр **1P3**

Значение параметра устанавливается с помощью клавиши



П А Р А М Е Т Р 3 : Позиция запятой /количество мест после запятой

Таблица для позиции запятой начинается со следующего значения:



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

1P3 0 kg
[G] [N] [T] [O] [kg]

1P3	1	± 00000
1P3	2	± 0000,0
1P3	3	± 000,00
1P3	4	± 00,000
1P3	5	± 0,0000
1P3	5	± 0,00000

Подтверждение с помощью клавиши , одно-
временное переключение на следующий параметр 1P4
Установка значения параметра с помощью 

П а р а м е т р 4: Знаки единиц
/должны соответствовать с напечатанными на индикато-
ре знаками единиц/.

Таблица начинается со значения:

1P4 0 kg [G] [N] [T] [O] [kg]	± Знак единицы Грамм
1P4 1	± Знак единицы Килограмм
1P4 2	± Знак единицы Тонны
1P4 3	± Знак единицы LB /фунт/

Подтверждение с помощью клавиши 
одновременно переключение

E.2309 - 002740 Лист No. 11 от 55

на следующий параметр **IP5**. Установка значения параметра с помощью клавиши



П а р а м е т р 5 : Цифровой фильтр

Таблица для "Цифрового фильтра" начинается с индикации:

IP5 0F kg


≡ Цифровой фильтр "Выкл."

IP5 2

≡ Среднее значение из 2 замеров

IP5 4

≡ Среднее значение из 4 замеров

IP5 8

≡ Среднее значение из 8 замеров

Подтверждение клавиши



, одновременно

переключение на следующий параметр

IP6

Переключение значения параметра с помощью

клавиши



П а р а м е т р 6: Автоматическая компенсация до нуля

IP6 0F kg


≡ Компенсация до нуля "Выкл"

IP6 0n

≡ Компенсация до нуля "Вкл"

Подтверждение с помощью клавиши



, одновременно

переключение на параметр

IP7

Переключение значения параметра с помощью

клавиши





Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

П а р а м е т р 7: Испытание аналоговой функции
/автоматическое/

IP7 0F kg
[G] [H] [T] [O] [X]

= Аналоговое испытание "Выкл."

IP7 0n

= Аналоговое испытание "Вкл."

После подтверждения переключения параметра посред-
ством клавиши  на индикаторе показы-
вается:

ISEL P kg
[G] [H] [T] [O] [X]

Теперь с помощью клавиши  все параметры
от IP1 до IP7 еще раз включаются
нажимом на клавишу и контролируются. Как

только на индикаторе опять показывается ISEL P ,
для поступления на главный уровень нажимается
клавиша  /при приборах с 4-х
клавишной тастатурой  /.

В индикации показывается:

PSL PD kg
[G] [H] [T] [O] [X]

для записей только что установленных
параметров в память с помощью клавиши 

шаги PSL включаются повторным нажимом на
клавишу до главного шага:

PSL PS kg
[G] [H] [T] [O] [X]

Нажимом на клавишу  данные программы
записываются в память. В индикации показывается
слово "SCALE".

Процесс записи в память при новом стираемом
программируемом ПЗУ /E-PROM/ или

при новом программировании с новыми данными
 может продолжаться ок. 1 до 3 мин. Как толь-
 ко в индикации показывается **000000**

программирование параметров на индикаторе
 окончено.

V. ЭТАЛОНИРОВАНИЕ ВЕСОВ

После нажима на клавишу



на индика-

торе показывается программный шаг **P5L A1**

Повторным нажимом на клавишу




достигается "Нижний уровень В" с индикацией:



С помощью клавиши



теперь осуществляется переключение
 на режим "ЭТАЛОНИРОВАНИЕ". На ин-
 дикации теперь написано:




Повторным включением клавиши



достигается "Самый нижний уровень В"
 с индикацией шагов эталонирования.
 /Теперь осуществляется переключение
 на измерение предварительного груза в мВ/.

ШАГ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ 1:

Измерение предварительного груза



Если предварительного груза
 нет, поставить его на весы
 и нажать на клавишу





Измерение предварительного груза происходит,



измеряемое значение в мВ показывается на индикации

Нажим на клавишу
эталонирования

102



, переключение на шаг

ШАГ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ 2:


Уравновешивание под частичным грузом

Повторный нажим на клавишу



, согласно

таблице грузов для уравновешивания.



= Уравновешивание при 1 десятой
окончательного груза

102 9

= Уравновешивание при 9 десятых оконча-
тельного груза

102 8

= Уравновешивание при 8 десятых оконча-
тельного груза

102 7

= Уравновешивание при 7 десятых оконча-
тельного груза

102 6

= Уравновешивание при 6 десятых оконча-
тельного груза

102 5

= Уравновешивание при 5 десятых оконча-
тельного груза

102 4

= Уравновешивание при 4 десятых оконча-
тельного груза

102 3

= Уравновешивание при 3 десятых оконча-
тельного груза

102 2

= Уравновешивание при 2 десятых оконча-
тельного груза

102 1

= Уравновешивание при 1 десятых оконча-
тельного груза



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки


Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Подтверждение с помощью клавиши




одновременное переключение на шаг эталонирования 1C3


ШАГ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ 3: Измерение окончательного груза



Измерение окончательного груза, т.е. положить груз для уравнивания согласно соответственно предварительно выбранному окончательному грузу, ждать истечения времени успокоения весов /в зависимости от подстанции/, после этого нажать на клавишу




Измерение окончательного груза происходит,



Измеряемое значение в мВ показывается на индикации. Подтверждение с помощью клавиши



ВВОД ВРЕМЕНИ Т 0 / КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУЗА/ ИЛИ Т 1 /ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ/



Время 1E0 устанавливается повторным нажимом на клавишу



от 0 до 30 мсек.

Подтверждение с помощью клавиши



одновременно переключение на шаг времени 1E1


1E1

Время 1E1 устанавливается повторным

нажимом на клавишу



от 0 до 125 мсек.



Подтверждение осуществляется с помощью клавиши





Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117


Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Перечень времени T0; T1 для стандартных подстанций
имеется в приложении. /см. 2309-002740, лист 24 от 55/.
Если шаги времени не учитываются и должны быть

пропущены, то 2 раза нажать на клавишу




ЭТАЛОНИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ГРУЗОВ




Груз для уравнивания, если он
больше не находится на весах, снова
поставить на весы.

Нажим на клавишу



Уравнивание окончатель-
ного груза происходит.




Уравнивание окончательного
груза окончено. Груз для уравнива-
ния снимается с весов.


Подтверждение с помощью
клавиши



Теперь производится уравнивание предварительного груза.



Уравнивание предварительного
груза происходит /Этот процесс
может длиться до 1 мин./.



Уравнивание окончено.
/READY/

Подтверждение с помощью кла-
виши.



Индикация переходит на шаг **PSL**




Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА


Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung



Нажать на клавишу  до того, когда на индикации показывается шаг памяти:




Подтверждение осуществляется нажимом на клавишу 

На индикации показывается слово:




Через определенное время при ненагруженных весах на индикации показывается нули с позиции запятой.




Теперь на весах контролируется точное уравновешенное взвешивание с помощью грузовых камней.

Если после уравнивания предварительного груза на индикации вместо:



показывается ошибочное сообщение, например,



то установленное время T 0 или T 1 для достижения установленного шага цифр еще не достаточно. Ошибки объяснены в приложенной таблице ошибок.

Все ошибки квитируются с помощью клавиши 

/при приборах с 4-х клавишной тастатурой

с помощью клавиши



/.

Если после нажима на квитирующую клавишу ошибка опять появляется, то речь идет о неисправности в оборудовании.

VI. УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА БОДОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
/если предусмотрено/

Выходы могут быть выполнены как интерфейсы 20 мА или V24 /RS 232 C/.

Выход 1 для подключения печатающего устройства, выход 2 как параллельный выход /установить количество бодов по меньшей мере на 48000 бодов/.


Модели TSM 1020-1, 1050-8, 2550-8, 2820-8 имеют не более одного входа/выхода данных. Этот вход/выход внутри системы может быть выполнен, как выход для печатающего устройства /1/ или как параллельный выход /2/. В таком случае, и если при других приборах серии TSM предусмотрен только один вход/выход, соответствующий другой выход отключается.

Нажимом на клавишу



опять достигается

главный уровень:




С помощью клавиши



выбирается количе-

ство бодов B1 или B2.



После подтверждения посредством клавиши



получается "Самый нижний уровень", параметр количества бодов 16г или 26г

С помощью клавиши



устанавливается

значение параметра количества бодов.



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

16r 0F kg = Выход "выключен"



16r 3 = 300 бодов

16r 12 = 1200 бодов

16r 24 = 2400 бодов

16r 48 = 4800 бодов

16r 96 = 9600 бодов

16r 19 = 19 200 бодов

Аналогично к этому выход 2:

26r 0F = выход "выключен"

После подтверждения с помощью клавиши



опять достигается ГЛАВНЫЙ УРОВЕНЬ:

P5L R 1 kg



Посредством клавиши



выбирается шаг памяти:

P5L P5 kg



и нажимается клавиша



На индикаторе показывается

слово


SCALE

а потом

0000,00 .

VII. ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

После комплектного ввода параметров и контроля эталонирования прибор из "режима уравнивания" переключением выключателя SW 1 из положения "PROG" в положение "ON" приводится в рабочий режим.




SW 1 в
положении "ON"



В зависимости от требования выключатель SW 1 может пломбироваться компетентным лицом палаты мер и весов

Для моделей ТЕМ 1050-8, 2550-8 и 2820-8 аналогично к этому устанавливается мост к проходам проводов 22 и 23. Положение "ON".



SW1






Пломбирование зажимов производится вместе с пломбированием мест для подключения ячеек взвешивания A до G.

После нажима на клавишу



на индикации

показывается сообщение об ошибке:



Квитирование с помощью клавиши



/для при-

боров с 4-х клавишной тастатурой посредством клавиши



/.


В индикации показывается слово "SCALE" потом все нули с точной позицией запятой, а также соответствующее управление курсора.

Теперь прибор находится в рабочем режиме в качестве считывающего устройства.

VIII. ТАБЛИЦА ОШИБОК

Неисправности в оборудовании, а также ошибки, которые были сделаны при программировании или эталонировании, показываются в индикации.

Пример:



В индикации показывается "ERR 01". Согласно таблице ошибок, речь идет об ошибке на плате ADP.

Если ошибка после нажима на клавишу



/на приборах с 4-х клавишной тастатурой применяется

клавиша



/ опять появляется, то речь идет об неисправности в оборудовании.

Код ошибок	Описание ошибки Ошибка ADP
Ошибка 01	Ошибка ROM /ADP/
Ошибка 02	Ошибка RAM /ADP/
Ошибка 03	Суммарная ошибка контроля /ADP/
Ошибка 04	Описка NOV RAM /ADP/
Ошибка 05	Программный выключатель SV1 открыт /ADP/
Ошибка 06	слишком мало импульсов, шаги цифр недостаточны, увеличить T1
Ошибка 07	Не достигаются достаточных импульсов для аналогового сравнения. /Ошибки в ячейке взвешивания или на аналоговой плате, /РААМ/
Ошибка 08	Никакового аналогового участка не включен
Ошибка 09	Вне диапазона автоматического зануления участок зануления в диапазоне +/- 2 % конечного груза/
Ошибка 10	Весы в аналоговом режиме в минусе /ошибка при эталонировании предварительного груза/
Ошибка 11	T1 слишком малое, нормальное время 30 мсек.
Ошибка 12	Ошибка в аналоговом сравнении. Аналоговое сравнительное испытание не точное /ошибка на аналоговой плате или в ячейке взвешивания/
Ошибка 13	Аналогово-цифровой преобразователь, выбег счетчика за допустимый предел /контроль кабельных подключений/
Ошибка 14	Прерывание от аналоговой платы /РААМ/ к /ADP/
Ошибка 15	Программирование больше 100 000 цифр



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Код ошибок

Описание ошибки

Ошибка CPU

Ошибка 21	Данные от ADP недопустимые	/ADP/
Ошибка 22		
Ошибка 23	Дисплей - ошибка при контроле сегмента	/DISPLAY/
Ошибка 24	Дисплей - ошибка при контроле курсора	/DISPLAY/
Ошибка 25	Код клавиши недопустимый	/KEYBOARD, DKC/
Ошибка 26	Суммарная ошибка контроля ROM	/CPU/
Ошибка 27	Ошибка при контроле RAM	/CPU, RAM/
Ошибка 28		
Ошибка 29		
Ошибка 30		
Ошибка 31	При преобразовании ASCII-BCD - ошибка ASCII /Ошибка в программном обеспечении CPU/	
Ошибка 32	При преобразовании BCD-ASCII - ошибка BCD /ошибка в программном обеспечении CPU/	
Ошибка 33	Три неуспешных операции передачи к ADP /CPU или ADP/	
Ошибка 34	TIME-OUT /тайм-аут/, уже 3 сек. нет данных взвешивания /неисправность в CPU или ошибка в ADP/	
Ошибка 35	Выбраны неправильные веса, выбранные веса не дают данные	
Ошибка 36	Записанные в память обозначения ADP уничтожены в CPU /CPU, RAM/	
Ошибка 37		
Ошибка 38	Неисправность печатающего устройства /прерывание или ошибка при передаче/	
Ошибка 39	Неисправность на параллельном выходе	
Ошибка 40	Знак минус вне индикации	

IX. П Р И Л О Ж Е Н И Е

1. Определение T_0 60 и T_1 61 в мсек. при заданном предварительном грузе $1C1$ и окончательном грузе $1C3$ в мв, а также определение заданных шагов цифр $1P1$.

Пример для объяснения последующих таблиц:

$$1C1 = 7 \text{ мв} \quad / \text{РААМ} / \text{TMC 1501/}$$

$$1C3 = 12 \text{ мв} \quad \text{аналогово-цифровая плата} \\ / 1 \text{ интегрирующий конденсатор/}$$

$$1P1 \ 60 = 6000 \text{ шагов цифр}$$

Таблица для установления 6000 шагов цифр
Индексированные мв в шаге $1C3$

IC1:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
av:	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1
0:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 34:	0. 40:	0. 34:	0. 40:	0. 34:	0. 40:	0. 34:	0. 40:	0. 34:	0. 40:	0. 34:
1:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:
2:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:
3:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:
4:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:
5:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:
6:	22. 121:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:	0. 44:
7:	26. 121:	22. 121:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:	0. 40:
8:	30. 121:	26. 121:	22. 121:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:	0. 44:
9:	34. 121:	30. 121:	26. 121:	22. 121:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:	0. 40:
10:	38. 121:	34. 121:	30. 121:	26. 121:	22. 121:	18. 121:	14. 121:	0. 97:	0. 80:	0. 69:	0. 60:	0. 54:	0. 48:	0. 44:

$T_0 = 21$ мсек.

$T_1 = 97$ мсек.

По тому же порядку осуществляется и определение T_0 и T_1 для аналогово-цифровой платы РААМ/ТМС 1502 /2 интегрирующих конденсатора/.

2. Определение T_0 и T_1 для максимальных счетов при заданном предварительном и окончательном грузах показывается с помощью следующего примера. Необходимость максимальных внутренних инкрементов в первую очередь существует для продуктов, которые оснащены



Toledo-Werk
G.m.b.H.

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

платой РААМ/ТМС 1502 /2 интегрирующих конденсатора/.
/например, счетные веса модели TSM 2730/.
Пример /РААМ/ТМС 1502/: аналогово-цифровая плата ТМС 1502
/2 интегрирующих конденсатора/

Подстанция 2088 150 кг x 50 г

1C1 = 3 мв

1C3 = 27 мв

Таблица для установления МАКСИМАЛЬНЫХ внутренних
инкрементов

мв в шаге 1C3

1C1	16	17	23	24	25	26	27	28
00	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
01	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
02	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
03	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
04	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
05	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
06	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
07	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
08	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
09	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
10	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
11	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
12	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
13	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
14	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
15	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
16	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
17	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
18	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
19	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
20	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
21	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
22	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
23	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
24	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
25	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
26	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
27	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64
28	0.112	0.106	0.78	0.76	0.72	0.70	0.66	0.64

T0 = 4 мсек.

T1 = 72 мсек.

Счетов = 236160

Таблицы для определения T0 / T1 и для максимальных
внутренних инкрементов аналогово-цифровых плат РААМ/ТМС
1501 /1 интегрирующий конденсатор/ находятся на страницах
26 - 38 от 55.

Для аналогово-цифровых плат РААМ/ТМС 1502 /2
интегрирующих конденсатора/ они показаны на страницах 39
- 54 от 55.

Е. 2309 - 002740 Лист №. 25 от 55.



TOLEDO - WERK
GmbH

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117


Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Einsteiltabelle für 1500. Ziffernschritte
Таблица для установления 1500 шагов цифр Аналогово-цифровая плата ИМС 1501 /1 интегрирующий конденсатор/

Analogwerte in Schritt 103
Интегрированные МВ в шаге 103

Индексированные мв в шат																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
11	0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
21		0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
31			0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
41				0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
51					0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
61						0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
71							0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
81								0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
91									0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
101										0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
111											0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
121												0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
131													0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
141														0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
151															0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
161																0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
171																	0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
181																		0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
191																			0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
201																				0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	
211																					0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	0.201	
221																						0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	0.201	
231																							0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	0.201	
241																								0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	0.201	
251																									0.1211	0.401	0.401	0.301	0.241	
261																										0.1211	0.401	0.401	0.301	
271																											0.1211	0.401	0.401	
281																												0.1211	0.401	



Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Einstelltabelle fuer 2000, Ziffernschritte
Таблица для установления 2000 шагов цифр
A/D Board TMC 1501 (3 Integrationskondensator)
Аналогово-цифровая плата ТМС 1501
Anzeige auf in Schritt 103
Индикация шагов в шаге 103
111 интегрирующий

Анализатор мВ в шгге 1С3															
Индигированные мВ в шгге 1С3															
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</	



TOLEDO - WERK
GmbH

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Einzelstellabelle für MAXIMALE interne Inkremente
Таблица установления для МАКСИМАЛЬНЫХ
внутренних инкрементов

A/B Board TMC 1501 (1 Integrationen Kondensator)
Аналогово-цифровая плата ТМС 1501

Аналоговый / 1 интегрирующий конденсатор

Anzahl der in Schritt 103
Индицированные мв в шаге 103

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
01	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
018	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
1	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
11	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
118	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
2	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
21	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
218	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
3	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
31	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
318	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
4	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
41	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
418	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
5	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
51	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
518	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
6	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
61	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
618	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
7	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
71	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
718	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
8	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
81	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
818	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
9	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
91	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
918	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
10	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
101	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1018	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
111	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1118	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
12	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
121	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1218	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
13	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
131	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1318	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
14	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
141	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1418	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1
15	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
151	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1518	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136567.1	153550.1	170533.1	187517.1	204500.1	221483.1	238467.1	255450.1



МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки


Knippelwalzwerk mit Nachbehandlung

TOLEDO - WERK
GmbH

Таблица установления для МАКСИМАЛЬНЫХ внутренних инкрементов
Einstelltabelle fuer MAXIMALE interne Increments A.D Board TMC 1501 (1 Integrationskondensator)
Аналогово-цифровая TMC 1501 /1 интегрирующий конденсатора

Индигированные МВ в шаге 103
Anzahlwerte MW im Schritt 103


17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Einsteiltable für 1500. Ziffernschrift
 Таблица для установления 1500 шагов цифр
 A/B Board TMC 1502 (2 Integrationsordinatoren)
 Аналогово-цифровая плата TMC 1502
 Anzeige mit 40 in Schritt 103
 Индицированные мВ в шаге 103
 /2 интегрирующих конденсатора/

[illegible]



Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Anzahlsteile an in Schritt 1C3																	
Индексированные МВ в шаге 1C3																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	интегриру
0	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
1	0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
2		0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
3			0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
4				0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
5					0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
6						0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
7							0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
8								0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
9									0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
10										0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
11											0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
12												0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401	0, 401
13													0, 801	0, 541	0, 401	0, 401	0, 401

[illegible]



TOLEDO - WERK
GmbH

МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

Контракт № 19-05/26518-117

Заготовочный стан с отделением отделки
Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

Einsteillabelle fuer MAXIMALE Interne Instrumente
Таблица установления для МАКСИМАЛЬНЫХ
внутренних инкрементов

A/B Board TMC 1502 (2 Integrationschancen)

Аналогово-цифровая плата TMC 1502

Аналоговые входы по шрифту ICS

Индигированные МВ в шаге ICS

/2 интегрирующих конденсатора/

ICS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
0.1	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
0.2	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.3	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.4	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.5	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.6	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.7	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.8	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
0.9	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.0	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.1	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.2	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.3	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.4	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1
1.5	17083.1	34167.1	51250.1	68333.1	85417.1	102500.1	119583.1	136667.1	153750.1	170833.1	187917.1	205000.1	222083.1	239167.1	256250.1

Einsteiltabelle fuer MAXIMALE interne increments
Таблица установления для МАКСИМАЛЬНЫХ внутренних инкрементов
A/D Board TMC 1502 (2 Integrationskondensatoren)
Аналогово-цифровая плата TMC 1502 / 2 интегрирующих конденсатора

Indizierendes an der Schraube 103

Индизированные мм в шаге 103

103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
0.133	0.134	0.135	0.136	0.137	0.138	0.139	0.140	0.141	0.142	0.143	0.144	0.145	0.146	0.147	0.148	0.149	0.150	0.151	0.152	0.153	0.154	0.155	0.156	0.157	0.158	0.159	0.160
0.161	0.162	0.163	0.164	0.165	0.166	0.167	0.168	0.169	0.170	0.171	0.172	0.173	0.174	0.175	0.176	0.177	0.178	0.179	0.180	0.181	0.182	0.183	0.184	0.185	0.186	0.187	0.188
0.189	0.190	0.191	0.192	0.193	0.194	0.195	0.196	0.197	0.198	0.199	0.200	0.201	0.202	0.203	0.204	0.205	0.206	0.207	0.208	0.209	0.210	0.211	0.212	0.213	0.214	0.215	0.216
0.217	0.218	0.219	0.220	0.221	0.222	0.223	0.224	0.225	0.226	0.227	0.228	0.229	0.230	0.231	0.232	0.233	0.234	0.235	0.236	0.237	0.238	0.239	0.240	0.241	0.242	0.243	0.244
0.245	0.246	0.247	0.248	0.249	0.250	0.251	0.252	0.253	0.254	0.255	0.256	0.257	0.258	0.259	0.260	0.261	0.262	0.263	0.264	0.265	0.266	0.267	0.268	0.269	0.270	0.271	0.272
0.273	0.274	0.275	0.276	0.277	0.278	0.279	0.280	0.281	0.282	0.283	0.284	0.285	0.286	0.287	0.288	0.289	0.290	0.291	0.292	0.293	0.294	0.295	0.296	0.297	0.298	0.299	0.300
0.301	0.302	0.303	0.304	0.305	0.306	0.307	0.308	0.309	0.310	0.311	0.312	0.313	0.314	0.315	0.316	0.317	0.318	0.319	0.320	0.321	0.322	0.323	0.324	0.325	0.326	0.327	0.328
0.329	0.330	0.331	0.332	0.333	0.334	0.335	0.336	0.337	0.338	0.339	0.340	0.341	0.342	0.343	0.344	0.345	0.346	0.347	0.348	0.349	0.350	0.351	0.352	0.353	0.354	0.355	0.356
0.357	0.358	0.359	0.360	0.361	0.362	0.363	0.364	0.365	0.366	0.367	0.368	0.369	0.370	0.371	0.372	0.373	0.374	0.375	0.376	0.377	0.378	0.379	0.380	0.381	0.382	0.383	0.384
0.385	0.386	0.387	0.388	0.389	0.390	0.391	0.392	0.393	0.394	0.395	0.396	0.397	0.398	0.399	0.400	0.401	0.402	0.403	0.404	0.405	0.406	0.407	0.408	0.409	0.410	0.411	0.412
0.413	0.414	0.415	0.416	0.417	0.418	0.419	0.420	0.421	0.422	0.423	0.424	0.425	0.426	0.427	0.428	0.429	0.430	0.431	0.432	0.433	0.434	0.435	0.436	0.437	0.438	0.439	0.440
0.441	0.442	0.443	0.444	0.445	0.446	0.447	0.448	0.449	0.450	0.451	0.452	0.453	0.454	0.455	0.456	0.457	0.458	0.459	0.460	0.461	0.462	0.463	0.464	0.465	0.466	0.467	0.468
0.469	0.470	0.471	0.472	0.473	0.474	0.475	0.476	0.477	0.478	0.479	0.480	0.481	0.482	0.483	0.484	0.485	0.486	0.487	0.488	0.489	0.490	0.491	0.492	0.493	0.494	0.495	0.496
0.497	0.498	0.499	0.500	0.501	0.502	0.503	0.504	0.505	0.506	0.507	0.508	0.509	0.510	0.511	0.512	0.513	0.514	0.515	0.516	0.517	0.518	0.519	0.520	0.521	0.522	0.523	0.524
0.525	0.526	0.527	0.528	0.529	0.530	0.531	0.532	0.533	0.534	0.535	0.536	0.537	0.538	0.539	0.540	0.541	0.542	0.543	0.544	0.545	0.546	0.547	0.548	0.549	0.550	0.551	0.552
0.553	0.554	0.555	0.556	0.557	0.558	0.559	0.560	0.561	0.562	0.563	0.564	0.565	0.566	0.567	0.568	0.569	0.570	0.571	0.572	0.573	0.574	0.575	0.576	0.577	0.578	0.579	0.580
0.581	0.582	0.583	0.584	0.585	0.586	0.587	0.588	0.589	0.590	0.591	0.592	0.593	0.594	0.595	0.596	0.597	0.598	0.599	0.600	0.601	0.602	0.603	0.604	0.605	0.606	0.607	0.608
0.609	0.610	0.611	0.612	0.613	0.614	0.615	0.616	0.617	0.618	0.619	0.620	0.621	0.622	0.623	0.624	0.625	0.626	0.627	0.628	0.629	0.630	0.631	0.632	0.633	0.634	0.635	0.636
0.637	0.638	0.639	0.640	0.641	0.642	0.643	0.644	0.645	0.646	0.647	0.648	0.649	0.650	0.651	0.652	0.653	0.654	0.655	0.656	0.657	0.658	0.659	0.660	0.661	0.662	0.663	0.664
0.665	0.666	0.667	0.668	0.669	0.670	0.671	0.672	0.673	0.674	0.675	0.676	0.677	0.678	0.679	0.680	0.681	0.682	0.683	0.684	0.685	0.686	0.687	0.688	0.689	0.690	0.691	0.692
0.693	0.694	0.695	0.696	0.697	0.698	0.699	0.700	0.701	0.702	0.703	0.704	0.705	0.706	0.707	0.708	0.709	0.710	0.711	0.712	0.713	0.714	0.715	0.716	0.717	0.718	0.719	0.720
0.721	0.722	0.723	0.724	0.725	0.726	0.727	0.728	0.729	0.730	0.731	0.732	0.733	0.734	0.735	0.736	0.737	0.738	0.739	0.740	0.741	0.742	0.743	0.744	0.745	0.746	0.747	0.748
0.749	0.750	0.751	0.752	0.753	0.754	0.755	0.756	0.757	0.758	0.759	0.760	0.761	0.762	0.763	0.764	0.765	0.766	0.767	0.768	0.769	0.770	0.771	0.772	0.773	0.774	0.775	0.776
0.777	0.778	0.779	0.780	0.781	0.782	0.783	0.784	0.785	0.786	0.787	0.788	0.789	0.790	0.791	0.792	0.793	0.794	0.795	0.796	0.797	0.798	0.799	0.800	0.801	0.802	0.803	0.804
0.805	0.806	0.807	0.808	0.809	0.810	0.811	0.812	0.813	0.814	0.815	0.816	0.817	0.818	0.819	0.820	0.821	0.822	0.823	0.824	0.825	0.826	0.827	0.828	0.829	0.830	0.831	0.832
0.833	0.834	0.835	0.836	0.837	0.838	0.839	0.840	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	0.847	0.848	0.849	0.850	0.851	0.852	0.853	0.854	0.855	0.856	0.857	0.858	0.859	0.860
0.861	0.862	0.863	0.864	0.865	0.866	0.867	0.868	0.869	0.870	0.871	0.872	0.873	0.874	0.875	0.876	0.877	0.878	0.879	0.880	0.881	0.882	0.883	0.884	0.885	0.886	0.887	0.888
0.889	0.890	0.891	0.892	0.893	0.894	0.895	0.896	0.897	0.898	0.899	0.900	0.901	0.902	0.903	0.904	0.905	0.906	0.907	0.908	0.909	0.910	0.911	0.912	0.913	0.914	0.915	0.916
0.917	0.918	0.919	0.920	0.921	0.922	0.923	0.924	0.925	0.926	0.927	0.928	0.929	0.930	0.931	0.932	0.933	0.934	0.935	0.936	0.937	0.938	0.939	0.940	0.941	0.942	0.943	0.944
0.945	0.946	0.947	0.948	0.949	0.950	0.951	0.952	0.953	0.954	0.955	0.956	0.957	0.958	0.959	0.960	0.961	0.962	0.963	0.964	0.965	0.966	0.967	0.968	0.969	0.970	0.971	0.972
0.973	0.974	0.975	0.976	0.977	0.978	0.979	0.980	0.981	0.982	0.983	0.984	0.985	0.986	0.987	0.988	0.989	0.990	0.991	0.992	0.993	0.994	0.995	0.996	0.997	0.998	0.999	1.000



МЕТАЛЛУРГИМПОРТ МОСКВА

TOLEDO - WERK
GmbH

Контракт № 19-05/26618-117

Заготовочный стан с отделением отделки

Knüppelwalzwerk mit Nachbehandlung

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ЭТАЛОНИРОВАНИЮ
ПРИБОРА TSM 1000/2000

МОДЕЛЬ:
ЗАВОДСКОЙ №:

TSM

ЗАКАЗ №:

1P 1

--

1P 2

--

1P 3

--

1P 4

--

1P 5

--

1P 6

--

1P 7

--

2P 1

--

2P 2

--

2P 3

--

2P 4

--

2P 5

--

2P 6

--

2P 7

--

1C 1

Указание	Измерение
mV	mV
mV	mV

1C 2

--

1C 3

mV

2C 1

Указание	Измерение
mV	mV
mV	mV

2C 2

--

2C 3

mV

1E 0

ms

1E 1

ms

2E 0

ms

2E 1

ms

1b r

--

2b r

--